




Bubblemat

Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles



- Sa surface à bulles en relief stimule la circulation sanguine des pieds et des jambes.
- L'amortissement des pas améliore le confort pour le travail en station debout prolongée.
- Matériaux au choix selon les exigences de l'environnement de travail (uniquement dans les environnements secs).
- Tapis indépendants pour postes de travail et éléments emboîtables disponibles pour les chaînes de production plus longues.
-

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids
BF010001	0,6 x 0,9 m (à bords continus)	Noir	6,35 kg
BF010002	0,9 x 1,2 m (à bords continus)	Noir	10,50 kg
BF010003	0,6 x 0,9 m (extrémité emboîtable)	Noir	6,35 kg
BF010004	0,6 x 0,9 m (élément central emboîtable)	Noir	6,35 kg
BF010001N	0,6 x 0,9 m (à bords continus)	Noir (caoutchouc nitrile)	5,00 kg
BF010002N	0,9 x 1,2 m (à bords continus)	Noir (caoutchouc nitrile)	11,00 kg
BF010003N	0,6 x 0,9 m (extrémité emboîtable)	Noir (caoutchouc nitrile)	5,00 kg
BF010004N	0,6 x 0,9 m (élément central emboîtable)	Noir (caoutchouc nitrile)	5,00 kg
BF010701	0,6 x 0,9 m (à bords continus)	Sécurité	5,00 kg

Spécifications techniques

Matériau :	version standard – caoutchouc naturel. Version caoutchouc nitrile – NBR.
Finition de surface :	À bulles
Hauteur du produit :	14 mm
Poids du produit :	10 kg
Température d'utilisation :	-20 °C à +50 °C
Résistance aux produits chimiques :	Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales
Environnement indiqué :	Adapté aux environnements essentiellement secs
Résistance aux UV :	Oui
Applications typiques :	Secteur industriel général
Pose :	Tapis emboîtables en pose libre

les pièces

BF010702	0,9 x 1,2 m (à bords continus)	Sécurité	11,00 kg
BF010703	0,6 x 0,9 m (élément d'embout emboîtable)	Sécurité	5,00 kg
BF010704	0,6 x 0,9 m (élément central emboîtable)	Sécurité	11,00 kg
BF010705	0,9 x 1,2 m (extrémité emboîtable)	Sécurité	11,00 kg
BF010706	0,9 x 1,2 m (élément central emboîtable)	Sécurité	11,00 kg

Spécifications techniques

Nettoyage :	Retirer la saleté et les débris du tapis en utilisant un tuyau haute pression (n'excédant pas 60 psi). Pour un meilleur résultat, utiliser un détergent doux (pH 4,0–9,0) pour nettoyer le tapis. Ne pas utiliser de vapeur, ni de dégraissants, ni de produits chimiques caustiques. Ne pas nettoyer les tapis avec une machine.
Pays d'origine :	Sri Lanka
Stockage et application :	Le tapis doit être recouvert de polyéthylène
Résistance à la rupture :	3 MPa
Allongement :	2.5
Température d'application :	-30 °C à 50 °C
Procédé de fabrication :	Moulage par compression